


ÜRÜN KODLARI BİLGİ ŞEMASI






- 1) Ölçü Birimi
- 2) Basınç Sembolü
- 3) Hassasiyet Sınıfı
- 4) CE Sertifikası
- 5) Standart Numarası
- 6) Maksimum Kararlı Çalışma Basıncı

Basınç Sembolleri

	Dairesel Borulu Basınç Ölçer
	Helisel Burdon Borulu Basınç Ölçer
	Spiral Burdon Borulu Basınç Ölçer
	Kapsül Diyaframlı Basınç Ölçer
	Yatay Diyaframlı Basınç Ölçer

MONTAJ ŞEKİLLERİ




AKIŞKAN SICAKLIKLARI ;

Tip	Sıcaklık °C		Basınç (bar)
	Min.	Max.	
Kuru	- 20	+ 120	1000
Silikon Dolgulu	- 20	+ 120	1000
Gliserin Dolgulu	+ 10	+ 80	1000
Paslanmaz	- 20	+ 250	1000

Genel Bilgiler

Termometre

MONEKS® marka ürünler, Uluslararası birimler sisteminde tanımlanmış birimleri realize eden Ulusal Ölçüm Standartlarına ve EN 13190 'a uygun olarak üretilmektedir.



Termovil bağlan tısından anahtar ile montaj yapın.



Max. sıcaklık değerini görebilmek için "Süpürge İbrelİ" tipi tercih edin.



Elle montaj yapmayınız.


Alttan bağlantılı



Arkadan bağlantılı



Pano bağlantılı



Sıcaklık ölçerler, sistemlerin emniyet elemanları değildir. Mevcut sıcaklığın görsel olarak izlenmesini sağlar.

Kullanıcı tüm emniyet şartlarını sağlamakla yükümlüdür.




MONTAJ SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR





- Montajdan önce makinanızı kapatınız.
- Montajdan önce ürünün nakliye sırasında zarar görmediğinden emin olun.
- Montaj talimatlarını dikkatlice okuyun ve uygulayın.
- Ürünün montaj sırasında darbe almamasına dikkat edin.

Sağlıklı ölçüm yapılabilmesi için aşağıdaki kurala uyulmalıdır.


$$L = 2/3 \cdot D$$




Bi-Metal Termometreler titreşimli ortamlarda kesinlikle kullanılmamalıdır.





Kesmeyin.



Bükmeyin



Termovil (Kılıf) için; ideal bağlantı yöntemleri.



Sıcaklık tüpleri basınca, akış hızına aşındırıcı ortamlara maruz kalırsa "Termovil" kullanınız.



Kullanıcı ; Makina/Tesis imalatçıları gerekli teknik bilgilerle ve izlenebilirlik metodları konusunda uyarmakla yükümlüdür. Yedek parça olarak kullandığı takdirde tüm emniyet izlenebilirlik ve teknik yükümlülükleri uygulamadan kullanıcı sorumludur.



Sıcaklık ölçerlerinizden maksimum şekilde yarar sağlamak için, makinanız her çalıştığında göstergelerin sıcaklık değerini gösterip göstermediği kontrol edilmeli ve test için normal bir işlem haline gelmelidir.

Genel Bilgiler

Manometre



MONTAJ SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Montajdan önce makınayı kapatınız.
- Montajdan önce ürünün nakliye sırasında zarar görmediğinden emin olun.
- Montaj talimatlarını dikkatlice okuyun ve uygulayın.
- Ürünün montaj sırasında darbe almamasına dikkat edin.

Basınç ölçerler, kadranı dik gelecek şekilde montaj yapılmalıdır. Glis- rin Dolgulu Tiplerde, montajdan sonra Vidalı Tip ise geyvetiniz. Plastik Tapayı Kesiniz	Uygun sızdırmazlık elemanı kullanınız	Titreşimli ortamlarda. Gliserin dolgulu basınç ölçerleri tercih ediniz.
"Oksijen" gazı ölçümünde yağdanlık işaretli manometreleri kullanınız.	Basınç ölçerleri sabunlu su ile temizleyin. Kimyasal maddeler bazı göstergelerde bulunan saydam tabakayı matlaştırabilir.	Basınç Ölçerleri amacınıza uygun seçiniz. El ile çevirmeyiniz. Söküp, takmak için anahtar kullanın.
Basınç ölçerler, sistemlerin emniyet elemanları değildir. Mevcut basıncın görsel olarak izlenmesini sağlar Kullanıcı tüm emniyet şartlarını sağlamakta yükümlüdür.	Kullanıcı; Makina/Tesis imalatçıları gerekli bilgileri ve izlenebilirlik metodları konusunda uyarmakla yükümlüdür. Yedek parça olarak kullanıldığı takdirde tüm emniyet izlenebilirlik ve teknik yükümlülükleri uygulamadan kullanıcı sorumludur.	Basınç ölçerlerinizden maksimum şekilde yarar sağlamak için, makinanızı her çalıştırdığınızda göstergelerin Basınç veya Vakum değerini gösterip göstermediği kontrol edilmeli ve test için normal bir işlem haline gelmelidir.

MONEKS® Marka ürünler Uluslararası Birimler Sisteminde (SI) tanımlanmış birimleri realize eden Ulusal Ölçüm Standartları İzlenebilirlik Belgelerine sahiptir.

Çevrim Tablosu

	bar	Pa (N/m ²)	Kg/cm ²	mmH ₂ O	mmHg (toor)	atm	psi	inH ₂ O	inHg
bar	1	10 ⁵	1,01972	11,01972.10 ⁴	750,064	0,986923	14,5038	401,463	29,530
Pa (N/m ²)	10 ⁻⁵	1	1,01972.10 ⁻⁵	1,01972	7,50064.10 ⁻³	9,86923.10 ⁻⁶	1,45038.10 ⁻⁴	4,01463.10 ⁻³	2,9530.10 ⁻⁴
Kg/cm ²	0,980665	9,80665.10 ⁴	1	10 ⁻⁴	735,562	0,967841	14,2234	393,701	28,9590
mmH ₂ O	9,80665.10 ⁻⁵	9,80665	10 ⁻⁴	1	7,35562.10 ⁻²	9,67841.10 ⁻⁵	1,42234.10 ⁻³	3,93701.10 ⁻²	2,89590.10 ⁻³
mmHg	1,33322.10 ⁻³	133,322	1,35951.10 ⁻³	13,5951	1	1,31575.10 ⁻³	1,93369.10 ⁻²	0,535240	3,93701.10 ⁻²
atm	1,01325	1,01325.10 ⁵	1,03323	1,03321.10 ⁴	760	1	14,6959	406,782	29,9213
psi	6,89476.10 ⁻²	6,89476.10 ³	7,03037.10 ⁻²	703,067	51,7146	6,80462.10 ⁻²	1	27,68	2,03603
inH ₂ O	2,49089.10 ⁻³	249,089	2,54.10 ⁻³	25,4	1,86832	2,45832.10 ⁻³	3,61272.10 ⁻²	1	7,35561.10 ⁻²
inHg	3,38639.10 ⁻²	3,38639.10 ³	3,45316.10 ⁻²	345,316	25,4	3,34210.10 ⁻²	0,491152	13,5951	1

Kalite Sertifikaları



Ø40 Manometre



TEKNİK ÖZELLİKLER

	STANDART	ÖZEL
Montaj Şekli	Alttan, Arkadan ve Pano bağlantılı	İsteğe bağlı
Ölçü Birimi	bar-psi, mmHg	İsteğe bağlı
Skala	-1..+0,6; -1..+1,5; -1..+3; -1..+5; -1..+9; -1..+15; -1..+24; 0-0,6; 0-1; 0-1,6; 0-2,5; 0-4; 0-6; 0-10; 0-16; 0-25; 0-40; 0-60; 0-10; 0-160; 0-250; 0-315; 0-400; 0-600	
İbre	Alüminyum	-
Gövde	Plastik ve Metal	İsteğe bağlı
Mekanizma	Pirinç	-
Bağlantı Dişi	G 1/8"	1/8" NPT
Hassasiyet Sınıfı	CL2,5	

KULLANIM ÖZELLİKLERİ

Ortam Sıcaklığı	(-20)...+60 °C
Çalışma Basıncı	Skala değerinin %75'i kadardır
Standart	TS EN 837-1
Koruma Sınıfı	IP 31
Depolama Sıcaklığı	(-40)...+70 °C
Mekanik Titreşim	10 Hz..150 Hz - 1 oktav/dk 2sn - 3 eksen
Kullanım Alanları	Sağlık Cihazları, Basıncılı Hatlar, Hidrolik Sistemler..

Ø50 Manometre



TEKNİK ÖZELLİKLER

	STANDART	ÖZEL
Montaj Şekli	Alttan, Arkadan ve Pano bağlantılı	İsteğe bağlı
Ölçü Birimi	bar, bar-psi, mmHg	İsteğe bağlı
Skala	-1..+0,6; -1..+1,5; -1..+3; -1..+5; -1..+9; -1..+15; -1..+24; 0-0,6; 0-1; 0-1,6; 0-2,5; 0-4; 0-6; 0-10; 0-16; 0-25; 0-40; 0-60; 0-10; 0-160; 0-250; 0-315; 0-400; 0-600	
İbre	Alüminyum	-
Gövde	Plastik ve Metal	İsteğe bağlı
Mekanizma	Pirinç	-
Bağlantı Dişi	G 1/4", G 1/8"	1/4" NPT 1/8" NPT
Hassasiyet Sınıfı	CL2,5	

KULLANIM ÖZELLİKLERİ

Ortam Sıcaklığı	(-20)...+60 °C
Çalışma Basıncı	Skala değerinin %75'i kadardır
Standart	TS EN 837-1
Koruma Sınıfı	IP 31
Depolama Sıcaklığı	(-40)...+70 °C
Mekanik Titreşim	10 Hz..150 Hz - 1 oktav/dk 2sn - 3 eksen
Kullanım Alanları	Sağlık Cihazları, Basıncılı Hatlar, Hidrolik Sistemler..

Ø63 Kuru Tip Manometre



TEKNİK ÖZELLİKLER		
	STANDART	ÖZEL
Montaj Şekli	Alttan, Arkadan, Pano ve Flanş bağ.	İsteğe bağlı
Ölçü Birimi	Bar, bar-psi, mWS, mmHg, mbar	İsteğe bağlı
Skala	-1...+0,6; -1...+1,5; -1...+3; -1...+5; -1...+9; -1...+15; -1...+24; 0-0,6; 0-1; 0-1,6; 0-2,5; 0-4; 0-6; 0-10; 0-16; 0-25; 0-40; 0-60; 0-100; 0-160; 0-250; 0-315; 0-400; 0-600	
İbre	Alüminyum	-
Gövde	Plastik, Metal ve Paslanmaz	İsteğe bağlı
Mekanizma	Pirinç	-
Bağlantı Dişi	G 1/4", G1/8", 1/4" NPT	İsteğe bağlı
Hassasiyet Sınıfı	CL.2,5	-
KULLANIM ÖZELLİKLERİ		
Ortam Sıcaklığı	(-20)...+60 °C	
Çalışma Basıncı	Skala değerinin %75'i kadardır	
Standart	TS EN 837-1	
Koruma Sınıfı	IP 31	
Depolama Sıcaklığı	(-40)...+70 °C	
Mekanik Titreşim	10 Hz..150 Hz - 1 oktav/dk 2sn - 3 eksen	
Kullanım Alanları	Sağlık Cihazları, Basıncılı Hatlar, Hidrolik Sistemler..	

Ø63 Gliserinli Manometre



TEKNİK ÖZELLİKLER		
	STANDART	ÖZEL
Montaj Şekli	Alttan, Arkadan, Pano ve Flanş bağ.	İsteğe bağlı
Ölçü Birimi	Bar, bar-psi, mWS, mmHg, mbar	İsteğe bağlı
Skala	-1...+0,6; -1...+1,5; -1...+3; -1...+5; -1...+9; -1...+15; -1...+24; 0-0,6; 0-1; 0-1,6; 0-2,5; 0-4; 0-6; 0-10; 0-16; 0-25; 0-40; 0-60; 0-100; 0-160; 0-250; 0-315; 0-400; 0-600	
İbre	Alüminyum	-
Gövde	Paslanmaz	İsteğe bağlı
Mekanizma	Pirinç	-
Bağlantı Dişi	G 1/4", 1/4" NPT	İsteğe bağlı
Hassasiyet Sınıfı	CL.2,5	-
KULLANIM ÖZELLİKLERİ		
Ortam Sıcaklığı	(-20)...+60 °C	
Çalışma Basıncı	Skala değerinin %75'i kadardır	
Standart	TS EN 837-1	
Koruma Sınıfı	IP 65	
Depolama Sıcaklığı	(-40)...+70 °C	
Mekanik Titreşim	10 Hz..150 Hz - 1 oktav/dk 2sn - 3 eksen	
Kullanım Alanları	Tarım Makinaları, Pnömatik Sistemler, Hidrolik Üniteler	

Ø100 Kuru Tip Manometre



TEKNİK ÖZELLİKLER		
	STANDART	ÖZEL
Montaj Şekli	Alttan, Arkadan, Pano ve Flanş bağ.	İsteğe bağlı
Ölçü Birimi	Bar, bar-psi, mWS, mmHg	İsteğe bağlı
Skala	-1...+0,6; -1...+1,5; -1...+3; -1...+5; -1...+9; -1...+15; -1...+24; 0-0,6; 0-1; 0-1,6; 0-2,5; 0-4; 0-6; 0-10; 0-16; 0-25; 0-40; 0-60; 0-100; 0-160; 0-250; 0-315; 0-400; 0-600	
İbre	Alüminyum	-
Gövde	Metal ve Paslanmaz	İsteğe bağlı
Mekanizma	Pirinç	-
Bağlantı Dişi	G 1/2", G 1/4"	1/2" NPT, 1/4" NPT
Hassasiyet Sınıfı	CL.2,5	-
KULLANIM ÖZELLİKLERİ		
Ortam Sıcaklığı	(-20)...+60 °C	
Çalışma Basıncı	Skala değerinin %75'i kadardır	
Standart	TS EN 837-1	
Koruma Sınıfı	IP 31	
Depolama Sıcaklığı	(-40)...+70 °C	
Mekanik Titreşim	10 Hz..150 Hz - 1 oktav/dk 2sn - 3 eksen	
Kullanım Alanları	Sağlık Cihazları, Basıncılı Hatlar, Hidrolik Sistemler..	

Ø100 Hassas Manometre



TEKNİK ÖZELLİKLER		
	STANDART	ÖZEL
Montaj Şekli	Alttan, Arkadan, Pano ve Flanş bağ.	İsteğe bağlı
Ölçü Birimi	Bar, bar-psi, mWS, mmHg	İsteğe bağlı
Skala	-1...+0,6; -1...+1,5; -1...+3; -1...+5; -1...+9; -1...+15; -1...+24; 0-0,6; 0-1; 0-1,6; 0-2,5; 0-4; 0-6; 0-10; 0-16; 0-25; 0-40; 0-60; 0-100; 0-160; 0-250; 0-315; 0-400; 0-600	
İbre	Alüminyum	-
Gövde	Metal ve Paslanmaz	İsteğe bağlı
Mekanizma	Pirinç ve Paslanmaz	İsteğe bağlı
Bağlantı Dişi	G 1/2"	1/2" NPT
Hassasiyet Sınıfı	CL.1,0	-
KULLANIM ÖZELLİKLERİ		
Ortam Sıcaklığı	(-20)...+60 °C	
Çalışma Basıncı	Skala değerinin %75'i kadardır	
Standart	TS EN 837-1	
Koruma Sınıfı	IP 31	
Depolama Sıcaklığı	(-40)...+70 °C	
Mekanik Titreşim	10 Hz..150 Hz - 1 oktav/dk 2sn - 3 eksen	
Kullanım Alanları	Tarım Makinaları, Pnömatik Sistemler, Hidrolik Üniteler	

Ø100 Gliserinli Manometre



TEKNİK ÖZELLİKLER		
	STANDART	ÖZEL
Montaj Şekli	Altıtan, Arkadan, Pano ve Flanş bağ.	İsteğe bağlı
Ölçü Birimi	Bar, bar-psi, mmHg	İsteğe bağlı
Skala	-1...+0,6; -1...+1,5; -1...+3; -1...+5; -1...+9; -1...+15; -1...+24; 0-0,6; 0-1; 0-1,6; 0-2,5; 0-4; 0-6; 0-10; 0-16; 0-25; 0-40; 0-60; 0-100; 0-160; 0-250; 0-315; 0-400; 0-600	
İbre	Alüminyum	-
Gövde	Paslanmaz	İsteğe bağlı
Mekanizma	Pirinç	-
Bağlantı Dişi	G 1/2"	1/2" NPT
Hassasiyet Sınıfı	CL 2,5	-
KULLANIM ÖZELLİKLERİ		
Ortam Sıcaklığı	(-20)...+60 °C	
Çalışma Basıncı	Skala değerinin %75'i kadardır	
Standart	TS EN 837-1	
Koruma Sınıfı	IP 65	
Depolama Sıcaklığı	(-40)...+70 °C	
Mekanik Titreşim	10 Hz..150 Hz - 1 oktav/dk 2sn - 3 eksen	
Kullanım Alanları	Sağlık Cihazları, Basıncılı Hatlar, Hidrolik Sistemler..	

Ø100 Gliserinli Hassas Manometre



TEKNİK ÖZELLİKLER		
	STANDART	ÖZEL
Montaj Şekli	Altıtan, Arkadan, Pano ve Flanş bağ.	İsteğe bağlı
Ölçü Birimi	Bar, bar-psi, mWS, mmHg	İsteğe bağlı
Skala	-1...+0,6; -1...+1,5; -1...+3; -1...+5; -1...+9; -1...+15; -1...+24; 0-0,6; 0-1; 0-1,6; 0-2,5; 0-4; 0-6; 0-10; 0-16; 0-25; 0-40; 0-60; 0-100; 0-160; 0-250; 0-315; 0-400; 0-600	
İbre	Alüminyum	-
Gövde	Paslanmaz	-
Mekanizma	Paslanmaz	-
Bağlantı Dişi	G 1/2"	1/2" NPT
Hassasiyet Sınıfı	CL 1,6	-
KULLANIM ÖZELLİKLERİ		
Ortam Sıcaklığı	(-20)...+60 °C	
Çalışma Basıncı	Skala değerinin %75'i kadardır	
Standart	TS EN 837-1	
Koruma Sınıfı	IP 65	
Depolama Sıcaklığı	(-40)...+70 °C	
Mekanik Titreşim	10 Hz..150 Hz - 1 oktav/dk 2sn - 3 eksen	
Kullanım Alanları	Tarım Makinaları, Pnömatik Sistemler, Hidrolik Üniteler	

Ø160 Kuru Tip Manometre



TEKNİK ÖZELLİKLER		
	STANDART	ÖZEL
Montaj Şekli	Alttan, Arkadan, Pano ve Flanş bağ.	İsteğe bağlı
Ölçü Birimi	Bar, bar-psi, mWS, mmHg,	İsteğe bağlı
Skala	-1...+0,6; -1...+1,5; -1...+3; -1...+5; -1...+9; -1...+15; -1...+24; 0-0,6; 0-1; 0-1,6; 0-2,5; 0-4; 0-6; 0-10; 0-16; 0-25; 0-40; 0-60; 0-10; 0-160; 0-250; 0-315; 0-400; 0-600	
İbre	Alüminyum	-
Gövde	Metal ve Paslanmaz	İsteğe bağlı
Mekanizma	Pirinç, Paslanmaz	İsteğe bağlı
Bağlantı Dişi	G 1/21 - 1/2" NPT	İsteğe bağlı
Hassasiyet Sınıfı	CL.1,0	-
KULLANIM ÖZELLİKLERİ		
Ortam Sıcaklığı	(-20)...+60 °C	
Çalışma Basıncı	Skala değerinin %75'i kadardır	
Standart	TS EN 837-1	
Koruma Sınıfı	IP 31	
Depolama Sıcaklığı	(-40)...+70 °C	
Mekanik Titreşim	10 Hz..150 Hz - 1 oktav/dk 2sn - 3 eksen	
Kullanım Alanları	Sağlık Cihazları, Basınçlı Hatlar, Hidrolik Sistemler..	

Ø160 Gliserinli Manometre



TEKNİK ÖZELLİKLER		
	STANDART	ÖZEL
Montaj Şekli	Alttan, Arkadan, Pano ve Flanş bağ.	İsteğe bağlı
Ölçü Birimi	Bar, bar-psi, mmHg	İsteğe bağlı
Skala	-1...+0,6; -1...+1,5; -1...+3; -1...+5; -1...+9; -1...+15; -1...+24; 0-0,6; 0-1; 0-1,6; 0-2,5; 0-4; 0-6; 0-10; 0-16; 0-25; 0-40; 0-60; 0-10; 0-160; 0-250; 0-315; 0-400; 0-600	
İbre	Alüminyum	-
Gövde	Paslanmaz	İsteğe bağlı
Mekanizma	Pirinç, Paslanmaz	İsteğe bağlı
Bağlantı Dişi	G 1/2", 1/2" NPT	İsteğe bağlı
Hassasiyet Sınıfı	CL.1,6	-
KULLANIM ÖZELLİKLERİ		
Ortam Sıcaklığı	(-20)...+60 °C	
Çalışma Basıncı	Skala değerinin %75'i kadardır	
Standart	TS EN 837-1	
Koruma Sınıfı	IP 65	
Depolama Sıcaklığı	(-40)...+70 °C	
Mekanik Titreşim	10 Hz..150 Hz - 1 oktav/dk 2sn - 3 eksen	
Kullanım Alanları	Tarım Makinaları , Pnömatik Sistemler , Hidrolik Üniteler	

Ø100, Ø160 Diyafram Ayırıcılı Manometre



TEKNİK ÖZELLİKLER		
	STANDART	ÖZEL
Montaj Şekli	Alttan, Arkadan, Pano bağlantılı.	İsteğe Bağlı
Ölçü Birimi	Bar, bar-psi	İsteğe Bağlı
Skala	-1...+0,6; -1...+1,5; -1...+3; -1...+5; -1...+9; -1...+15; -1...+24; 0-0,6; 0-1; 0-1,6; 0-2,5; 0-4; 0-6; 0-10; 0-16; 0-25; 0-40; 0-60; 0-100; 0-160; 0-250; 0-315; 0-400; 0-600	
İbre	Ayarlı Alüminyum	-
Gövde	Metal, Paslanmaz	İsteğe bağlı
Diyafram Grubu	Paslanmaz	-
Bağlantı Dişi	G 1/2"	1/2" NPT
Hassasiyet Sınıfı	CL.1,6	-
KULLANIM ÖZELLİKLERİ		
Ortam Sıcaklığı	(-20)...+60 °C	
Çalışma Basıncı	Skala değerinin %75'i kadardır	
Standart	TS EN 837-3	
Koruma Sınıfı	IP 65	
Depolama Sıcaklığı	(-40)...+70 °C	
Mekanik Titreşim	10 Hz..150 Hz - 1 oktav/dk 2sn - 3 eksen	
Kullanım Alanları	Sağlık Cihazları, Basıncılı Hatlar, Hidrolik Sistemler..	

Ø100, Ø160 Kontaktlı Manometre



TEKNİK ÖZELLİKLER		
	STANDART	ÖZEL
Montaj Şekli	Alttan ve Arkadan bağlantılı	İsteğe Bağlı
Ölçü Birimi	Bar, bar-psi	İsteğe Bağlı
Skala	-1...+0,6; -1...+1,5; -1...+3; -1...+5; -1...+9; -1...+15; -1...+24; 0-0,6; 0-1; 0-1,6; 0-2,5; 0-4; 0-6; 0-10; 0-16; 0-25; 0-40; 0-60; 0-100; 0-160; 0-250; 0-315; 0-400; 0-600	
Kontakt Tipi	Tek kontak ve Çift kontak	-
Gövde	Metal, Paslanmaz	İsteğe bağlı
Diyafram Grubu	Paslanmaz	-
Bağlantı Dişi	G 1/2"	1/2" NPT
Hassasiyet Sınıfı	CL.1,6	-
KULLANIM ÖZELLİKLERİ		
Ortam Sıcaklığı	(-20)...+60 °C	
Çalışma Basıncı	Skala değerinin %75'i kadardır	
Standart	TS EN 837-3	
Koruma Sınıfı	IP 31	
Depolama Sıcaklığı	(-40)...+70 °C	
Mekanik Titreşim	10 Hz..150 Hz - 1 oktav/dk 2sn - 3 eksen	
Kullanım Alanları	Sağlık Cihazları, Basıncılı Hatlar, Hidrolik Sistemler..	

Ø65, Ø100, Ø160 Termometre



TEKNİK ÖZELLİKLER

	STANDART	ÖZEL
Montaj Şekli	Alttan ve Arkadan bağlantılı	İsteğe Bağlı
Ölçü Birimi	°C	İsteğe Bağlı
Skala	-30...+60; 0-120; 0-160; 0-300	
İbre	Alüminyum	-
Gövde	Metal, Paslanmaz	İsteğe bağlı
Dalma Boyu	5; 6,3; 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 70; 100 cm	
Bağlantı Dişi	G 1/2"	1/2" NPT
Hassasiyet Sınıfı	CL.2,0	-

KULLANIM ÖZELLİKLERİ

Ortam Sıcaklığı	(-20)...+60 °C
Çalışma Basıncı	Skala değerinin %75'i kadardır
Standart	TS EN 13190
Koruma Sınıfı	IP 31
Depolama Sıcaklığı	(-40)...+70 °C
Mekanik Titreşim	10 Hz..150 Hz - 1 oktav/dk 2sn - 3 eksen
Kullanım Alanları	Merkezi ısıtma sistemleri, Sıcak su tankları, Petrol rafineleri, Fırınlr.

Ø52 Termometre



TEKNİK ÖZELLİKLER

	STANDART
Montaj Şekli	Pano bağlantılı
Ölçü Birimi	°C
Skala	0-120
İbre	Plastik
Gövde	Plastik
Gövde Rengi	Siyah ve Beyaz
Kapiler Boyu	1 mt.
Hassasiyet Sınıfı	CL.2,0

KULLANIM ÖZELLİKLERİ

Ortam Sıcaklığı	(-20)...+60 °C
Çalışma Basıncı	Skala değerinin %75'i kadardır
Koruma Sınıfı	IP 31
Depolama Sıcaklığı	(-40)...+70 °C
Kullanım Alanları	Merkezi ısıtma sistemleri, Sıcak su tankları, Petrol rafineleri, Fırınlr.

Ø52 Termomanometre



TEKNİK ÖZELLİKLER

	STANDART
Montaj Şekli	Pano bağlantılı
Ölçü Birimi	°C + bar
Skala	Sıcaklık : 0-120 Basıncı : 0-4 (ikaz ibreli)
İbre	Plastik
Gövde	Plastik
Gövde Rengi	Siyah
Kapiler Boyu	1 mt.
Bağlantı	G 1/4"
Hassasiyet Sınıfı	CL.2,0

KULLANIM ÖZELLİKLERİ

Ortam Sıcaklığı	(-20)...+60 °C
Çalışma Basıncı	Skala değerinin %75'i kadardır
Koruma Sınıfı	IP 31
Depolama Sıcaklığı	(-40)...+70 °C
Kullanım Alanları	Merkezi ısıtma sistemleri, Sıcak su tankları, Petrol rafineleri, Fırınlr.